




Wykresy





Wnioski

Pomierzone wartości f_0 równe 10 kHz i 10.03 kHz dla Q równych kolejno 3 i 20 są bardzo zbliżone do teoretycznych. Wartości Q obliczone ze wzoru $Q = \frac{f_0}{f_{H3dB} - f_{L3dB}}$ wynoszą kolejno 2.92 i 19.48. Błąd pomiaru nie przekroczył więc 3% wartości teoretycznej, co można uznać za sukces. Krzywe widoczne na wykonanych wykresach przybierają spodziewane kształty bez widocznych znacznych anomalii.